

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO CANTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-4743-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral y de contencion




Foto 2: Reparación de muro perimetral




Foto 3: Reparacion de muro perimentral y de contencion




Foto 4: Reparación de muro perimetral




Foto 5: Reparacion de muro perimetral




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

