Phedro Solored



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO CANTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-4743-43	FECHA:	30/05/2024
Foto1: Columnas o	del muro perimetral y de contencion	Foto 2: Columna	as del muro perimetral
Foto 3: Columnas o	del muro de contencion	Columnas del mi	uro perimetral
Foto 5: Columnas o	del muro de contencion	Foto 6: .	
Observación: Si es necesar	io se pueden agregar hojas adicionales y actualiza rei num	nojas.	Oficial Rus
	Organización de padres de Família	Eura -	Caserío San Antonio DIRECCIÓN