

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

EPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
OMBRE DEL STABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN ANTONIO CANTEL
DDIGO DEL TABLECIMIENTO:	13-08-4743-43	FECHA:	21/06/2024
oto1: Muro Perim	etral frontal finalizado	Foto 2: Const	uccion de muro lateral
oto 3: Muro perimo	etral	Foto 4: Colu	mnas del muro de contencion finalizado
oto 5: Muro perime	etral lateral	Foto 6: .	Oficial R
e rvación: Si es necesari	MMM West	et mismero de hojas.	Caserio San Antonio DIRECCIÓ