

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YULCHEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-5716-43	FECHA:	29 DE FEBRERO DE 2024



FOTO 1: ESTA ES LA PLANCHA O POLLO ACTUAL DEL ESTABLECIMIENTO.



FOTO 2: ESTA ES LA COCINA DE LA JORNADA VESPETINA, POR LO QUE SE VE DETERIORADA LA ESTRUCTURA DE LA PLANCHA COMO, EL PISO Y LA PUERTA.



FOTO 3: LA PARED DE LA BOGA ESTA HUMEDA Y CON GRIETAS.




FOTO 4: EL TECHO DE LA DIRECCION ES DE LAMINA, POR EL VARIANTE CLIMATICO SE LEVANTO LA LAMINA POR LO TANTO SE FILTRA AGUA.



Foto 5: LA JORNADA TIENE DOS BAÑOS, UNO ESTA EN MAL ESTADO Y SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO, POR LO QUE SE NECESITA HABILITARLO.



Foto 6: TECHO DETERIORADA POR LA LLUVIA, EN GRANDES LLUVIAS LOS NIÑOS SE MOJAN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Pedro Diego

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

