

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YULCHEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-5716-43	FECHA:	25 de mayo de 2023




FOTO 1: Como se puede ver la plancha y la mesa de concreto esta en proceso de reparacion.



FOTO 2: La Cocina, la bodega, la Direccion esta tomando forma, por la colocacion de ceramica en las tres areas. Y cambio de puesta pendiente



FOTO 3: Ya con el cambio de techo de las areas Bodega de alimentos y Direccion, se procede a Pintar las pared deteriorada.




Foto 4: el cambio de techo de la Direccion y Bodega de Alimentos se procede a quitar las bigas de madera por metal.



Foto 5: Foto 5: Se sustituyó la torta de cemento con la colocación de cerámica y azulejos en los tres baños y se habilitó el que no servía, como también se colocó la banqueta de los baños con cerámica.



Foto 6: Colocacion de laminas troqueladas donde se filtra agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anapetro Diego  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

