

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YULCHEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-5716-43	FECHA:	31/05/2024



FOTO 1: Pollo de concreto terminada y mesa de concreto terminada



FOTO 2: Se percibe el cambio de puerta, colocacion de piso ceramica y Ventana y Chiminea



FOTO 3: A la vista se ve el cambio de techo de las dos areas Bodega de alimentos y Direccion, y la Pintada de pared deteriorada.



Foto 4: el cambio de techo de la Direccion y Bodega de Alimentos ya instaladas



Foto 5: Foto 5: Instalada ceramica, azulejo y colocacion de sanitarios en su respectivo lugar ya han sido habilitadas



Foto 6: laminas instaladas con su respectiva costaneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Anapetro Diego*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

