

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXLACUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-6801-45	FECHA:	29 DE FEBRERO DE 2024




Foto 1: sustitución de piso de torta de concreto




Foto 2: sustitución de piso de torta de concreto en patio




Foto 3: sustitución de piso de torta de concreto en el patio del establecimiento



Foto 4: sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5: sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6: sustitución de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Ramón Amador



Firma y Sello Director Centro Educativo P. N. N. N.

Jaimé

