

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXLACUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-6801-45	FECHA:	29 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: sustitución de piso de torta de concreto en patio



Foto 3: sustitución de piso de torta de concreto en el patio del establecimiento



Foto 4: sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6: sustitución de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales hasta un máximo de 10 hojas.

Rosa Guadalupe
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Ramiro
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

