

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixlacuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-6801-45	FECHA:	26 de abril de 2024



Foto 1: los albañiles están compactando el terreno




Foto 2: los albañiles están compactando y formateando el terreno




Foto 3: los albañiles han compactado el terreno




Foto 4: los albañiles están recepcionando el material



Foto 5: el terreno ha sido compactado el terreno y se está recepcionando el material




Foto 6: se está recepcionando el material en el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Organización de la Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

