

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtacuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-6801-45	FECHA:	03 de mayo de 2024



Foto 1: los albaniles y ayudantes han realizado la fundición de la primera parte del patio



Foto 2: se ha realizado la fundición de la primera parte del patio




Foto 3: se ha realizado la fundición del patio en su primera parte de manera correcta



Foto 4: se ha realizado la fundición de la segunda parte del patio del establecimiento





Foto 5: se ha realizado y culminado de manera correcta del muro perimetral por la parte de atrás del edificio escolar



Foto 6: se ha culminado de manera correcta del muro perimetral por la parte de enfrente del edificio escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

