



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GOBIERNO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Txe Cyak Xak, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0013 - 43	FECHA:	29 de febrero de 2024



Foto 1: Por la antigüedad y deterioro de canales improvisados, se sustituirá por material nuevo (TUBOS DE PVC)



Foto 2: Por detriero de la pintura con el ambiente en 2 modulos de aulas, se renovará el pintado de los mudulos.



Foto 3: Por la poca capacidad de almacenamiento de agua en epoca de invierno, se sustituirá con un depósito de mas capacidad.



Foto 4: Por deposito inadecuado de agua para usos varios, se sustituirá por pilas plasticas



Foto 5: Por detriero y remodelación de un modulo nuevo, quedó en mal estado el muro de contención, el cual se sustituirá por nuevo.






Foto 6: Por la seguridad de archivos administrativos en las ventanas de la dirección, se colocarán balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

