

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Txé Cyak Xak, aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0013 - 43	FECHA:	05 de junio de 2024



FOTO 1: reforzado el tubo para su mejor durabilidad en el proceso de recolección de agua de lluvia.




FOTO 2: culminado el proceso de renovación de pintura en paredes y puerta, mejorando el ambiente visual de las aulas



FOTO 3: instalado ya el deposito de agua de 10,000 litros, con tubos de captación de agua mejorando el servicio de agua.



FOTO 4: las pilas ya instaladas en el espacio de baños, mejorando así el espacio de limpieza.



FOTO 5: muro de contención concluido, deteniendo así el deslave, que perjudiquen los salones de clase.



FOTO 6: balcones instalados en el area frontal y posterior de la dirección del establecimiento educativo,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

