



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PIZUCHE ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0014-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA A GRANITO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE CANALES DE PVC



FOTO 5: LUGAR DONDE SE COLOCARÁN LAS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



FOTO 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PIZUCHE ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0014-43	FECHA:	16/09/2024








FOTO 7: LEVANTADO DE MURO DE LAVAMANOS



FOTO 8: REPARACIÓN DE MURO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público