

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE CAMINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0016-43	FECHA:	18/09/2024



FOTO 1: CAMBIO DE TECHO



FOTO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 3: REPARACION DE CIRCULACIÓN



FOTO 4: CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO



FOTO 5: PINTURA EN MUROS INTERIORES



FOTO 6: INSTALACIÓN DE ENERGIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público