

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerro El Platanar, aldea Casaca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0019-43	FECHA:	25 de julio de 2024



Foto1: Reparación Sistema Eléctrico



Foto 2: Instalación de Barandas



Foto 3: Construcción de Muro Perimetral




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roferto
Firma y sello del Presidente de la OPF **FAMILIA**
E.O.R. ALDEA CASACA PLATANAR
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO CERRO EL PLATANAR
DIRECCION
SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, HUEHUETENANGO