

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerro El Platanar, aldea Casaca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0019-43	FECHA:	03 de Septiembre de 2024



Foto1: Sustitución Puertas de Metal



Foto 2: Reparación de Sistema Eléctrico



Foto 3: Construcción de Muro Perimetral




Foto 4: Instalación de Barandas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--