

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserío Jocotales.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jocotales, aldea Granadillo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0027-43	FECHA:	17/09/2024




Foto1: de esta forma circulamos para proteger los accesos en partes que nos interesa a que nos la destruyan.



Foto 2: se cuenta con dos edificios separados.




Foto 3: Situación de la bodega escolar de puertas, ventanas y piso




Foto 4: parte a pintar.



Foto 5: modulos a pintar




Foto 6: se necesita pintar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

