



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chejómel, aldea Vega Polajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0028-43	FECHA:	



Foto 1: Sustitución de lámina de zin por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de depósito de almacenamiento de agua.




Foto 3: Sustitución de vidrios.




Foto 4: Sustitución de portón.



Foto 5: Sustitución de piso.




Foto 6: Aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aprobar en el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chejómel, aldea Vega Polajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0028-43	FECHA:	



Foto 7: Sustitución de tomacorrientes.



Foto 8: Sustitución de lámparas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

