



Ministerio de Educación
G. U. E. P. I. D.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA POLAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0054-45	FECHA:	16/09/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 6: CANALES Y BAJADAS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

