



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón El Arenal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0068-43	FECHA:	12 de septiembre del 2024



Foto1: Reparación de piso torta de cemento



Foto 2: Estado en deterioro de piso de torta de cemento



Foto 3: Muro de contencion existente



Foto 4: muro de contencion en malas condiciones



Foto 5: impermeabilización de losa



Foto 6: pintura de techo de lamina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

