



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Oscar de León Palacios" J	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-0-09-0520-43	FECHA:	27 de febrero de 2023




Foto 1: Techo de duralita en mal estado.



Foto 2: Estructura de madera en mal estado.




Foto 3: Duralita en mal estado.




Foto 4: Estructura de madera en mal estado



Foto 5: Madera en mal estado.



Foto 6: Techo de duralita en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Pu

