



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Huehuetenango	MUNICIPIO	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM "Oscar de León Palacios" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-09-0520-43	FECHA	01/07/02024




Foto 1: Colocación de tubos cuadrados.



Foto 2: Colocación de tijeras y tendales.




Foto 3: Colocación de tubos de 2x2.



Foto 4: Colocación de tijeras con tubos 4xe4.



Foto 5: Cambio de estructura de techo.



Foto 6: Colocación de estructura de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

