



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

UBICACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Interohuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Oscar de León Palacios" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0520-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Sustrucción de techo.




Foto 2: Cambio de techo de aulas




Foto 3: Sustrucción de techo.

Foto 3: Finalización de cambio de techo




Foto 4: Estructura de metal.



Foto 5: Colocación de nuevo techo.



Foto 6: Cambio de tubo galvanizado y lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

