



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | San Ildefonso Ixtahuacán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Xacalá, aldea El Papal. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-09-0521-43 | FECHA: | 27/02/2024 |



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 24.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal.




Foto 3: Sustitución de canales de agua pluvial



Foto 4: Reparación de balcones.



Foto 5: Aplicación de pintura interior y exterior








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo |  |
|---|---|--|---|