



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNETA, ALDEA ACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 09 - 0526 - 43	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: Sustitución de techo.



Foto 2: Reparación de muro perimetral.




Foto 3: Sustitución de portón.



Foto 4: Mantenimiento a barandas.




Foto 5: Pintura.








Foto 6: Sustitución de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---