

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chupil, aldea Acal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0528-43	FECHA:	30 de abril de 2022




Foto 1: Terminación de muro perimetral



Foto 2: Pintura del establecimiento



Foto 3: Culminación de luz eléctrica en los sanitarios



Foto 4: Terminación de azulejo y cerámico de los sanitarios.



Foto 5: Puertas pintadas



Foto 6: Pilas nuevas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---