

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA CUMBRE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-09-0529-43 | FECHA: | 15 DE ABRIL DE 2024 |




Foto1:



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
| <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|--|