



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtauacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vega de Polajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0531-43	FECHA:	27/02/2024




Foto 1. Mejoramiento de la altura de la pared de aulas.



Foto 2. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3. Sustitución de la lámina por lámina troquelada.




Foto 4. Mejoramiento del nivel de la pared de las aulas.



Foto 5. Sustitución de la cubierta de lámina, por lámina nueva.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

