



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FGR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Prof. Ramiro Obdulio Herrera Castillo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chanchiquiá, Aldea Acal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0532-43	FECHA:	22/02/2,023



Foto 1: Sustitución de regla por costanera




Foto2: sustitución de madera en mal estado en techo por costanera.




Foto 3: Sustitución de baño por baño aldosa



Foto 4: Sustitución de duralita por lámina troquelada calibre 26




Foto 5: Pintura en paredes




Foto 6: Sustitución de cableado paralelo electrico por cable solido número diez.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

