



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CANUTILLO, ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0537-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: preparacion de soldadura



Foto 2: recorte de puerta



foto 3: pegando piso de granito




Foto 4: levantamiento de muro




Foto 5: colocacion de tuvos




Foto 6: pintado de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Margarita M.F.*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

