

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pozo, aldea El Papal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-1634-43	FECHA:	27 de febrero de 2024




Foto 1: Lámina en malas condiciones




Foto 2: Tubos de aguas fruviales en mal estado



Foto 3: Pila en mal estado




Foto 4: Vidreos quebrados




Foto: Chapas de puerta en mal estado



Foto:6 Portón en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--	---