

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pozo, aldea El Papal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-1634-43	FECHA:	24 abril de 2024



foto 1: terminación de enlaminado y mantenimiento de costaneras



Foto 2: Colocación de plancha en el pollo para cocinar



Foto 3: Pintura de la cocina




Foto 4: lijado, cepillado y pintura para puertas y colocación chapa nueva




Foto 5: Pila nueva




Foto 6: Portón nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

