



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANCHIQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-6067-45	FECHA:	19/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE BAJADA DE AGUA




FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES





FOTO 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

