



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR 123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Huehuetenango	MUNICIPIO	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Tintonel aldea Tojcañil
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-10-0011-43	FECHA	18/09/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de lámina de 5 aulas del módulo 1.



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto en 1 aula del módulo 1.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal en dos aulas del módulo 1.




Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal de 1 aula del módulo 2.



Foto 5: Sustitución de cubierta de lámina de 1 aula del módulo 2



Foto 6: Mantenimiento a estructura de soporte de metal del módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público