

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TINTONEL, ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0011-43	FECHA:	3/12/2024




Foto1: Techo nuevo



Foto 2: Laminas y costaneras galvanizadas nuevas



Foto 3: arreglo de piso en un aula



Foto 4: Pintura nueva de las puertas




Foto 5: Cambio de mallas galvanizada y porton



Foto 6: Instalacion de canaletas de pvc para aguas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público