



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SACBECH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACBECH, ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0012-43	FECHA:	29/06/2024




Foto 1: Desmantelamiento de techo de fibrocemento



Foto 2: columnas para colocar portón




Foto 3: Nivelación de patio para sustitución



Foto 4: Colocación de Portón




Foto 5: Reomoción de pintura vieja en puertas, para ser pintadas



Foto 6: Cambio de recipiente para acumulación de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

