



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SACBECH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACBECH, ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0012-43	FECHA:	12/07/2024




Foto 1: Techo de lámina troquelada colocada



Foto 2: Aulas pintadas



Foto 3: Plancha de concreto de patio sustituido



Foto 4: Portón sustituido




Foto 5: Recipiente de agua rotoplas colocado



Foto 6: Puertas pintadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la EOP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

