

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta caserío Jolon-Tzaj, aldea Chicol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jolon-Tzaj, aldea Chicol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0014-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Reparacion de muro perimetral de block



Foto 2: Sustitucion de puerta de malla por porton de metal



Foto 3: Reparacion del sistema electrico



Foto 4: pintura interior y exterior



Foto 5: Sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre 24



Foto 6: Sustitucion de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Jolon-Tzaj, aldea Chicol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0014-43	FECHA:	13/09/2024



Foto7: Sustitución de canales de PVC por canales de metal



Foto8: Sustitución de sanitario de losa



Foto9: Repello de muro



Foto10: Bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

