



Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuen, aldea Sac pic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0017-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Reparación del sistema eléctrico de 6 aulas, dirección y cocina



Foto 2: Sustitución techo de cocina



Foto 3: Sustitución de portón




Foto 4: Sustitución de puertas de 6 aulas, dirección y cocina



Foto 5: Sustitución de depósito de agua



Foto 6: sustitución de red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente H. Ruiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuen, aldea Sac pic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0017-43	FECHA:	13/09/2024



Foto7: Sustitución de estufas rurales








Foto 8: Sustitución de pintura en muros exteriores e interiores de la escuela.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente H. Ruiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

