



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Barbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0018-43	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Sustitución de estructura de soporte de techo




Foto 2: Sustitución de lámina



Foto 3: Sustitución de lámina (filtración de agua)



Foto 4: Sustitución de lámina




Foto 5: Reparación del sistema eléctrico



Foto 6: Sustitución de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara Lopez Lopez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

