

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PACATE, ALDEA XOCONILAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0018-43	FECHA:	03/12/2024



Foto1: Techo del establecimiento cambiado en su totalidad




Foto 2: Cambio de techo de bodega y cocina




Foto 3: Interior de aulas con techo nuevo



Foto 4: Pasillo del establecimiento con alumbrado eléctrico nuevo




Foto 5: Cambio de techo y alumbrado eléctrico de aulas



Foto 6: Cambio de techo y alumbrado eléctrico de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

