



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL ARROYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARROYO, ALDEA CHICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0019-43	FECHA:	31/05/2024



foto 1. cambio de techo, laminas




foto 2. sustitucion de CAPOTE




foto 3. sustitución de porton



foto 4. sustitucion de Chapas



foto 5. sustitucion de instalación electrica



foto 6. colocación de escalera para 2 rotoplas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Americasv
America Sales Velasquez

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL ARROYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARROYO, ALDEA CHICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0019-43	FECHA:	31/05/2024




foto 7. sustitución de malla multichorros captacion de lluvia




foto 8. sustitución de tomacorrientes




foto 9. sustitución de cerco de maya



foto 10. sustitucion de focos a 12 aulas



foto 11. mantenimiento a 7 puertas de sanitarios




foto 12. sustitucion de baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

America Sales Velasquez
 Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo

