



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, CASERÍO EL ARROYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARROYO, ALDEA CHICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0019-43	FECHA:	14/07/2024




Foto1: Techo terminado




Foto 2: capota terminada




Foto 3: sustitución de lamina




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Asférica SV

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, CASERÍO EL ARROYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARROYO, ALDEA CHICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0019-43	FECHA:	22/07/2024




Foto 1: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTE DOBLE




Foto 2: sustitucion de bombillas




Foto 3: cambio de chapa





Foto 4: sustitución de apagador

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, CASERÍO EL ARROYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARROYO, ALDEA CHICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0019-43	FECHA:	2/08/2024



Foto1: sustitución de baranda de cocina



Foto 2: sustitución de cerco de maya



Foto 3: sustitución de porton




Foto 4: sustitución de malla multichorros



Foto 5: mantenimiento de puertas



Foto 6: sustitución de 2 escalera rotoplas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello de la Oficina de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público