

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM CASERÍO RANCHO VIEJO, ALDEA TOJCAIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RANCHO VIEJO, ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0020-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2: Sustitución de piso de torta



Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Foto 4: Sustitución de planchas de hornillas



Foto 5: sustitución de puerta



Foto 6: Sustitución de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

