

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM CASERÍO RANCHO VIEJO, ALDEA TOJCAIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RANCHO VIEJO, ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0020-43	FECHA:	31/07/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2: Sustitución de piso de torta



Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Foto 4: Sustitución de planchas de hornillas



Foto 5: sustitución de puerta



foto 6: Sustitución de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la **Comunidad de Padres de Familia de la EORM JM Caserío Rancho Viejo, Aldea Tojcail, Santa Bárbara, Huehuetenango**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público **Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Rancho Viejo, Aldea Tojcail, Santa Bárbara, Huehuetenango**