

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM CASERIO RANCHO VIEJO, ALDEA TOJCAIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RANCHO VIEJO, ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0020-43	FECHA:	07/08/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: Sustitución de piso de torta



Foto 3: sustitución de estructura de soporte




Foto 4: Sustitución de planchas de hornillas



Foto 5: sustitución de puerta




foto 6: Sustitución de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
