


**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUICHUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUICHUJ , ALDEA CHICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0022-43	FECHA:	14/08/2024




Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26




Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Sustitución de torta de concreto por torta de concreto




Mantenimiento de puertas metálicas




SUSTITUCION DE MUEBLE DE CONCRETO EN LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Josefina Hernández Sánchez
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Glendys Edilce Villatoro García
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

