

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUICHUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUICHUJ , ALDEA CHICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0022-43	FECHA:	2/09/2024



Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26




Mantenimiento de estructura de soporte de metal




Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Mantenimiento de puertas metálicas



Sustitución de lámparas e instalación de porton de metal.



sustitución de canal de lámina inoxidable cambio total de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Josefina Hernández Sánchez Firma y sello del Presidente de la OPE		 Glendys Edilce Villatoro García Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	--	--