

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE TUICOGEL, ALDEA XOCONILAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0029-43	FECHA:	18/11/24




Foto1: Retiro de cubierta de techo en mal estado



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 3:Mejoramiento de suministro de sistema eléctrico



Foto 4: Sustitución de chapas de puertas de metal




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Gilberto L.G.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---