

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE TUICOGEL, ALDEA XOCONILAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0029-43	FECHA:	29/11/24




Foto1: Mejoramiento de techo (estructura de techo, cubierta de lámina).




Foto 2: Reparación del sistema eléctrico



Foto 3: Mejoramiento de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada y estructura de soporte de metal



Foto 5: Trabajo de mejoramiento de edificios escolares públicos finalizado






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Gilbertol G.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--